

The background of the slide is a light gray gradient, decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. The droplets are rendered with soft shadows and highlights, giving them a three-dimensional appearance. They are scattered across the page, with a higher concentration in the top-left and bottom-right corners.

**PETUNJUK PENGISIAN DATA  
DALAM PENANGANAN  
PERMUKUMAN SECARA  
KOLABORATIF (PAMAN LATIF)**

# TAHAP 1

LOGIN KE HALAMAN DRIVE : [BIT.LY/PAMANLATIFBLG](https://bit.ly/pamanlatifblg)

# TAHAP 2

## PILIH SHEET BAGIAN “SKALA PENANGANAN”

PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BALANGAN  
BERDASARKAN HASIL IDENTIFIKASI DAN SURVEY LAPANGAN

No	Kecamatan	Lokasi/Kelurahan	Lokasi (Lingkungan Permukiman)	Luas ( Ha)	Jumah KK	Tingkat Kekumuhan	Luas Total
1	2	3	4	5.00	6	7	7
1	KAWASAN KECAMATAN PARINGIN	Paringin Timur, RT. 01	1 Lingkungan Permukiman RT. 01	5.10	55	Kumuh Ringan	6.10
		Paringin Kota, RT. 01 (SK Kumuh)	2 Lingkungan Permukiman RT. 01	1.00	175	Kumuh Berat	
2	KAWASAN KECAMATAN HALONG	Desa Halong RT.03	1 Lingkungan Permukiman RT. 03	2.28	122	Kumuh Sedang	3.11
		Desa Kapul RT.03	2 Lingkungan Permukiman RT. 03	0.83	72	Kumuh Berat	
3	KAWASAN KECAMATAN JUAI	Desa Mungkur Uyam RT. 03	1 Lingkungan Permukiman RT. 03	2.42	57	Kumuh Sedang	3.13
		Desa Pamurus RT.03	2 Lingkungan Permukiman RT. 03	0.71	20	Kumuh Sedang	
4	KAWASAN KECAMATAN AWAYAN	Desa Puduk RT.01	1 Lingkungan Permukiman RT. 01	2.96	130	Kumuh Sedang	8.20
		Desa Pulantan, RT 01	2 Lingkungan Permukiman RT. 01			Kumuh Sedang	
		Desa Muara Jaya RT.03	3 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.10	73	Kumuh Sedang	
		Desa Badalunga , RT. 01 (SK Kumuh)	4 Lingkungan Permukiman RT. 01	1.51	62	Kumuh Sedang	
		Desa Awayan, RT. 01	5 Lingkungan Permukiman RT. 01	2.63	32	Kumuh Sedang	
5	KAWASAN KECAMATAN LAMPHONG	Desa Matang Hanau, RT. 04, 05	1 Lingkungan Permukiman RT. 04 dan 05	2.68	60	Kumuh Sedang	14.17
		Desa Pupuyuan RT.03	2 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.22	57	Kumuh Sedang	
		Desa Hilir Pasar RT.03	3 Lingkungan Permukiman RT. 03	2.36	44	Kumuh Sedang	
		Desa Kesambi Hulu RT.03	4 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.52	42	Kumuh Ringan	
		Desa Lamphong Kiri, RT. 01	5 Lingkungan Permukiman RT. 04	5.39		Kumuh Ringan	
		Simpang Tiga RT.03	6 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.00	62	Kumuh Ringan	
6	KAWASAN KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Desa Tarangan, RT. 02	1 Lingkungan Permukiman RT. 02	1.29	83	Kumuh Sedang	16.59
		Desa Murung Jambu, RT. 01, 02	2 Lingkungan Permukiman RT. 01 dan 02	2.83	111	Kumuh Sedang	
		Desa Murung Abuin, RT. 02	3 Lingkungan Permukiman RT. 02	1.63		Kumuh Sedang	
		Desa Telaga Purun, RT. 03	4 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.80	60	Kumuh Sedang	
		Desa Binjai, RT. 03	5 Lingkungan Permukiman RT. 03	2.10	130	Kumuh Sedang	
		Desa Baru Bahinu Dalam, RT. 04	6 Lingkungan Permukiman RT. 04	3.62	63	Kumuh Sedang	

6.10 Skala Kabupaten

3.11 Skala Kabupaten

3.13 Skala Kabupaten

8.20 Skala Provinsi

14.17 Skala Provinsi

# TAHAP 3

BAGIAN YANG TERMASUK SKALA KABUPATEN BALANGAN / WEWENANG KABUPATEN BALANGAN ADALAH KAWASAN **KECAMATAN PARINGIN, KECAMATAN HALONG DAN KECAMATAN JUAI**

PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BALANGAN  
BERDASARKAN HASIL IDENTIFIKASI DAN SURVEY LAPANGAN

No	Kecamatan	Lokasi/Kelurahan	Lokasi (Lingkungan Permukiman)	Luas ( Ha)	Jumah KK	Tingkat Kekumuhan	Luas Total
1	2	3	4	5.00	6	7	7
1	KAWASAN KECAMATAN PARINGIN	Paringin Timur, RT. 01	1 Lingkungan Permukiman RT. 01	5.10	55	Kumuh Ringan	6.10
		Paringin Kota, RT. 01 (SK Kumuh)	2 Lingkungan Permukiman RT. 01	1.00	175	Kumuh Berat	
2	KAWASAN KECAMATAN HALONG	Desa Halong RT.03	1 Lingkungan Permukiman RT. 03	2.28	122	Kumuh Sedang	3.11
		Desa Kapul RT.03	2 Lingkungan Permukiman RT. 03	0.83	72	Kumuh Berat	
3	KAWASAN KECAMATAN JUAI	Desa Mungkur Uyam RT. 03	1 Lingkungan Permukiman RT. 03	2.42	57	Kumuh Sedang	3.13
		Desa Pamurus RT.03	2 Lingkungan Permukiman RT. 03	0.71	20	Kumuh Sedang	
4	KAWASAN KECAMATAN AWAYAN	Desa Pudak RT.01	1 Lingkungan Permukiman RT. 01	2.96	130	Kumuh Sedang	8.20
		Desa Pulantan, RT 01	2 Lingkungan Permukiman RT. 01			Kumuh Sedang	
		Desa Muara Jaya RT.03	3 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.10	73	Kumuh Sedang	
		Desa Badalungga , RT. 01 (SK Kumuh)	4 Lingkungan Permukiman RT. 01	1.51	62	Kumuh Sedang	
		Desa Awayan, RT. 01	5 Lingkungan Permukiman RT. 01	2.63	32	Kumuh Sedang	
5	KAWASAN KECAMATAN LAMPHONG	Desa Matang Hanau, RT. 04, 05	1 Lingkungan Permukiman RT. 04 dan 05	2.68	60	Kumuh Sedang	14.17
		Desa Pupyuan RT.03	2 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.22	57	Kumuh Sedang	
		Desa Hilir Pasar RT.03	3 Lingkungan Permukiman RT. 03	2.36	44	Kumuh Sedang	
		Desa Kesambi Hulu RT.03	4 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.52	42	Kumuh Ringan	
		Desa Lamphong Kiri, RT. 01	5 Lingkungan Permukiman RT. 04	5.39		Kumuh Ringan	
		Simpang Tiga RT.03	6 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.00	62	Kumuh Ringan	
6	KAWASAN KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Desa Tarangan, RT. 02	1 Lingkungan Permukiman RT. 02	1.29	83	Kumuh Sedang	16.59
		Desa Murung Jambu, RT. 01, 02	2 Lingkungan Permukiman RT. 01 dan 02	2.83	111	Kumuh Sedang	
		Desa Murung Abuin, RT. 02	3 Lingkungan Permukiman RT. 02	1.63		Kumuh Sedang	
		Desa Telaga Purun, RT. 03	4 Lingkungan Permukiman RT. 03	1.80	60	Kumuh Sedang	
		Desa Binjai, RT. 03	5 Lingkungan Permukiman RT. 03	2.10	130	Kumuh Sedang	
		Desa Baru Bahinu Dalam, RT. 04	6 Lingkungan Permukiman RT. 04	3.62	63	Kumuh Sedang	

6.10 Skala Kabupaten

3.11 Skala Kabupaten

3.13 Skala Kabupaten

8.20 Skala Provinsi

14.17 Skala Provinsi

# TAHAP 4

## PILIH SHEET BAGIAN “PENILAIAN KUMUH – VERIFIKASI”

PAMAN LATIF ☆ 📁 ☁

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

90% | \$ % .0\_ .00 123 | Trebu... | - 8 + | B I 🔒 A 🗑

A1 | fx

No	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	NILAI	KECAMATAN PARINGIN		KECAMATAN HALONG		KECA	
					Paringin Timur, RT. 01	Paringin Kota, RT. 01	Desa Halong RT.03	Desa Kapul RT.03	Desa Mungkur Uyam RT. 03	
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan										
1	KONDISI BANGUNAN GEDUNG	Ketidakteraturan Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	5			5	5	
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3		3	3			
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1						
		Tingkat Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5					5	
			51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	3	3	3			3
			25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1						
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5					5	
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	3	3	3			3
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan	1						
			76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5				5	5	

+ ☰ Indikator ▾ kemungkinan ▾ Penilaian K ➡ Penilaian kumuh-Verivikasi ▾

# TAHAP 5

## CONTOH : PENANGANAN DRAINASE

No	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	NILAI						
					KECAMATAN PARINGIN		KECAMATAN HALONG		KECAMATAN JUAI	
					Paringin Timur, RT. 01	Paringin Kota, RT. 01	Desa Halong RT.03	Desa Kapul RT.03	Desa Mungkur Uyam RT. 03	Desa Pamurus RT.03
4.	KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3		3	3			
			25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1						
		Ketidaktersediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5				5	5	
			51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	3	3	3			
			25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1					1	
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5						
			51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	3	3		3	3	
			25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1			1		1	
		Tidak Terpeliharanya Drainase	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5				5	5	
			51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	3	3	3			
			25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1						
		Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5				5	5	
51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3		3	3			3			
25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1									

DISINI TERLIHAT “KUALITAS DRAINASE” DESA HALONG & KAPUL 76% - 100% MEMILIKI KUALITAS KONSTRUKSI DRAINASE LINGKUNGAN YANG BURUK, MAKA DI DAERAH TERSEBUT KITA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN/REHABILITASI DRAINASE

A faint, circular watermark logo is centered at the top of the page. It features a central emblem surrounded by concentric circles and text, though the details are too light to read clearly.

TERIMA KASIH